

Informacja o dostępności architektonicznej w Oddziale w Osieku

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Rynek 1, 28-221 Osiek.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Utrudnione dojście do budynku. Przystanek autobusowy w odległości powyżej 100 m.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe położone w obrębie Oddziału z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Nie ma żadnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchu takich jak: winda lub pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Bankomat



Ekran bankomatu znajduje się na wysokości powyżej 120 cm nad ziemią. Do Bankomatu prowadzą schody, bez udogodnień dla osób poruszających się na wózku. Przestrzeń przed bankomatem nie jest dostosowana do manewrowania wózkiem.

Bankomat zawiera klawisze z wypukłymi oznaczeniami oraz o wyraźnym kształcie i kolorze.

Nie ma możliwości powiększenia tekstu na ekranie.

Niedostępna obsługa bankomatu w języku migowym.