

Informacja o dostępności architektonicznej w Oddziale w Pacanowie

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników.

Miejsca parkingowe

Oddział wyposażony jest w własne miejsce parkingowe (brak koperty), ponadto w obrębie 20 m od Oddziału znajduje się miejski Parking z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości 100 m od lokalizacji Oddziału. Istnieje również możliwość skorzystania z miejskiego parkingu znajdującego się przy budynku oraz w obrębie rynku, w odległości do 100 m od Oddziału.

Wejście do budynku

Do Oddziału można dostać się za pomocą schodów, wyposażonych w poręcz lub bezpośrednio z Oddziałowego parkingu gdzie nawierzchnia jest gładka bez krawężników, schodów, stromych podjazdów. Ponadto przed wejściem znajduje się przycisk służący do wezwania pracownika, w celu udzielenia pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi. Następne drzwi na drodze do sali otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Przy drzwiach przycisk pozwalający na wezwanie pracownika Banku. Wolna przestrzeń manewrowa.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Bankomat



Ekran bankomatu znajduje się na wysokości około 120 cm nad ziemią. Bankomat dostępny z poziomu chodnika. Przestrzeń przed bankomatem pozwala na manewrowanie wózkiem.

Nie ma możliwości powiększenia tekstu na ekranie.

Niedostępna obsługa bankomatu w języku migowym.