

Informacja o dostępności architektonicznej w Oddziale w Busko-Zdroju

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Wojska Polskiego 2, 28-100 Busko-Zdrój.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników. Przystanek autobusowy w odległości około 100 m.

Miejsca parkingowe

Na terenie obiektu funkcjonuje parking dedykowany dla klientów oddziału bez oznaczonej koperty dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Przed wejściem zapewniona minimalna wolna przestrzeń do manewrowania dla osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o szerokości co najmniej 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Bankomaty (ul. Wojska Polskiego 2, ul. Rokosza 1, 28-100 28-100 Busko-Zdrój)



Ekran bankomatu znajduje się na wysokości około 120 cm nad ziemią. Dostęp do bankomatu z poziomu chodnika, osoba poruszająca się na wózku bez przeszkód dotrze do bankomatu. Przestrzeń przed bankomatem nie jest dostosowana do manewrowania wózkiem. Klient na wózku może samodzielnie dotrzeć do bankomatu.

Nie ma możliwości powiększenia tekstu na ekranie.

Niedostępna obsługa bankomatu w języku migowym.

Jednostki podległe

Punkt Kasowy w Busko-Zdroju

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Kościuszki 28, 28-100 Busko-Zdrój.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe do 100 m od Punktu kasowego, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku.

Główne wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Przed wejściem zapewniona minimalna wolna przestrzeń do manewrowania dla osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe do budynku.

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o szerokości co najmniej 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.