

Informacja o dostępności architektonicznej w Oddziale w Koszycach

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Elżbiety Łokietkówny 12, 32-130 Koszyce.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników, z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Komunikacja publiczna w odległości około powyżej 100 m.

Miejsca parkingowe

Na terenie obiektu funkcjonuje parking dedykowany dla klientów oddziału bez oznaczonej koperty dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku jest po schodach z podjazdem dla poruszających się na wózku. Przed wejściem zapewniona minimalna wolna przestrzeń do manewrowania dla osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do placówki o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Bankomaty



Ekran bankomatu znajduje się na wysokości około 120 cm nad ziemią. Bankomat znajduje się przed schodami do Oddziału na poziomie parkingu. Przed Bankomatem zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach.

Nie ma możliwości powiększenia tekstu na ekranie.

Niedostępna obsługa bankomatu w języku migowym.

Punkt kasowy w Nowym Brzesku

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Partyzantów 4, 32-120 Nowe Brzesko.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników. Komunikacja publiczna w odległości około powyżej 100 m.

Miejsca parkingowe

Na terenie obiektu funkcjonuje parking dedykowany dla klientów oddziału bez oznaczonej koperty dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Przed wejściem zapewniona minimalna wolna przestrzeń do manewrowania dla osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do placówki o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.