

Informacja o dostępności architektonicznej w Oddziale w Łubnicach

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem Łubnice 76 28-232 Łubnice.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Utrudnione dojście do budynku, występują schody. Przystanek autobusowy w odległości około 20 m.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe przed Oddziałem, brak oznaczonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

Do Oddziału można dostać się bezpośrednio z parkingu. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Bankomaty



Ekran bankomatu znajduje się na wysokości około 120 cm nad ziemią. Dostęp do bankomatu z poziomu chodnika, osoba poruszająca się na wózku bez przeszkód dotrze do bankomatu.

Nie ma możliwości powiększenia tekstu na ekranie.

Klawisze z wypukłymi elementami.

Niedostępna obsługa bankomatu w języku migowym.

Jednostki podległe

Filia w Staszowie

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Rynek 9, 28-200 Staszów.



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Utrudnione dojście do budynku, występują wysokie krawężniki. Komunikacja publiczna w odległości do 100 m.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe do 100 m od budynku, parking miejski w około rynku, z wyznaczonymi kopertami dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku.

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się schody.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.

Punkt kasowy w Połańcu

Obsługa klientów

Klienci obsługiwani są pod adresem ul. Czarnieckiego 8A, 28-230 Połaniec,



Najbliższe otoczenie budynku (ok. 20 m od wejścia do budynku)

Łatwe dojście do budynku, nawierzchnia gładka, brak wysokich krawężników. Komunikacja publiczna w odległości powyżej 100 m.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe wzdłuż ulicy przy której znajduje się Punkt kasowy, brak oznaczonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku.

Drzwi przy głównym wejściu do budynku o min. szerokości 90 cm otwierają się manualnie, łatwe w otwieraniu. Brak przycisku otwierającego i dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na jednym poziomie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa przy pomocy asystenta.

Brak znaczników dźwiękowo-nawigacyjnych.

Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku – ani w formie wizualnej, dotykowej, ani głosowej.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem jest dozwolone.

Nie zapewniono możliwości ewakuacji lub alternatywnych form ratunku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak publicznego dostępu do toalety.